



| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  |  21 | Revisione N. 00 |
| | | Data di revisione: 29/04/2021 |
| Edilquattro Srl – via del Canneto, 53 25010 Borgosatollo (BS) 0925 – CPR – C h n. 3/2021 – 0925 – CPR – C I n. 5/2021 | | Pag. 1 a 1 |

| UNI EN 1504-3:2005 – UNI EN 1504-7:2006 | |
|--|--|
| RIPARA FACILE | |
| Malta per ripristino strutturale del calcestruzzo – Protezione contro la corrosione delle armature | |
| | UNI EN 1504-3 – UNI EN 1504-7:2006 |
| Resistenza a compressione | R4 |
| Contenuto ione cloruro | ≤ 0,05 % |
| Legame di Aderenza | ≥ 2,0 MPa |
| Ritiro/Espansione impediti | ≥ 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione | Passa |
| Modulo di Elasticità | ≥ 20 GPa |
| Assorbimento capillare | ≤ 0,5 kg x m ² x h ^{0,5} |
| Protezione dalla corrosione | Passa |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 |

La presente marcatura CE, può differire da quella stampata sui sacchi o sui documenti di accompagnatori a causa di:

- adattamenti grafici,
- prodotto già in distribuzione al momento dell'aggiornamento della marcatura CE,
- errori di stampa.